



Quickguide til v. 5.1.0.0

1. Ret sprog

SCR → Ændre sprog. Vælg sprog. → Tryk PW 1239

2. Gruppe styring

Muligheder → Brugerindstilling → PW 1239 → Besætningshåndtering → Gruppestyring → Tryk 1 → tast gruppenavn → Tryk på RETURN. → Tryk OK

3. Tilføj ny dyr til transponder, når de er indlæst.

Tryk på tast transponder nr. → Tryk på tilføj KO NUMMER. → evt. KÆLVNING og INS. DATO
Afslut tryk på for at gemme

4. Skift dyr nr.

Gå ind på kokort → Tryk på ændre KO NUMMER. → Tryk på gem → Tryk på tilføj GRUPPE ID og KÆLVNING DATO. → Tryk på gem

6. Check dyr i brunst

Rør blinkende skærm → Vælg KØER I BRUNST

KO NUMMER	GRUPPENAVN	DAGE FRA KÆLVNING	BRUNSTINDEKS	OPTIMAL INS.TIDSPUNKT	ANTAL DAGE SIDEN SIDSTE	DAGE FRA INS.
832	3	62	80	14	19	N/A
800	1	117	100	12	21	21
739	1	107	72	14	38	37

7. Check dyr lav drøvtygning

Rør blinkende skærm → Vælg SUNDHEDSRAP.

KO NUMMER	GRUPPE NAVN	DAGE FRA KÆLVNING	LAV AKTIVITET	LAV DRØVTYGNING	DAGLIG DRØVTYGNING	SUNDHEDS INDEKS
794	1	87	-8	-48	21	79
807	1	100	-15	-25	189	70
2736	2	78	-20	-34	160	79
710	1	63	8	-44	166	81

Pink farve drop på 50 min. over 3 dage

Rød skrift kræver nærmere tilsyn

8. Skift grafik parametre

På ko → Ko nr. → Ændre grafik → Tryk Vælg eller slet indstillingsmuligheder

9. Masseindtastning

Muligheder → Massive begivenheder → Vælg begivenhed → Vælg dyr nr. Tryk

10. Køer uden brunstcyklus. Virker først efter 30 dage.

Rapporter → Køer → Køer uden brunst cyklus

KO NUMMER	GRUPPE NAVN	DAGE FRA KÆLVNING	ANTAL DAGE SIDEN SIDSTE	DAGE FRA SIDSTE INS.	DRÆGTIGHEDS TEST	DRÆGTIGHEDS TEST RESULTAT
797	1	82	66	N/A	N/A	N/A
805	1	N/A	53	N/A	N/A	N/A
748	1	615	46	417	09-10-13	POSITIV
794	1	87	45	N/A	N/A	N/A
780	1	148	N/A	N/A	N/A	N/A
777	1	99	N/A	N/A	N/A	N/A

11. Dyr med unormal brunstcyklus. Virker først efter 30 dage.

Rapporter → Køer → Køer unormal brunstcyklus

KO NUMMER	GRUPPE NAVN	DAGE FRA KÆLVNING	DYR UDEN BRUNST I 30 DAGE	ANTAL DAGE SIDEN SIDSTE BRUNST
817	2	48	4	1


12. Ret dato / tid

Muligheder → Brugerindstillinger → PW 1239 → Parameter → Dato og tid → Ændre dato / tid → OK



14. Se rådata

På ko → Ko nr. → Ændre grafik → Tryk vælg



Tryk

15. Se antal aflæsninger

På ko → Ko nr. → Tryk

TIMER FRA SIDSTE ID

0

16. Indtast inseminering

Tryk på → DAGE FRA INS: Derefter på

KØER I BRUNST I DAG

KO NUMMER	GRUPPENAVN	DAGE FRA KÆLVNING	BRUNSTINDEKS	OPTIMAL INS.TIDSPUNKT	ANTAL DAGE SIDEN SIDSTE	DAGE FRA INS.
832	3	62	80	12	2	N/A V
800	1	117	100	10	21	21

1

17. Forsvinder fra brunstlisten når der er indtastet insemineret

Muligheder PW 6285 → Parameter → Følsomhed → Uden brunst alarm. Sæt den til 1 dag.

18. Alarm start på brunst efter kælvning

Muligheder → Brugerindstilling → Parameter → Rapportparametre. Under "Sorteringskriterier" skal der stå SUNDHEDSINDEX. Under "Hviledage efter kælvning" skal der stå det antal dage efter kælvning man ønsker brunst alarm.



Forrige



Hovedmenu



Find ko / transponder nr.



Rediger



Stop rediger



Gem



Slet (Kode 1239)



Skift grafik-indstilling




Bekræft



Annuler

Brunstindeks beregnes ud fra følgende:

Aktivitet, drøvtygning, længde af brunst og siden sidste brunst



Transponder skal sidde på koens VENSTRE side

