



# Heatime HR



## Quickguide, ver. 5.1.0.0

### 1. Rätt språk

SCR → Byt språk . Välj språk → Tryck PW 1239

### 2. Gruppstyrning

Möjligheter → Användarinställningar → PW 1239 → Besättningshantering → Gruppstyrning → Tryck 1 → skriv gruppens namn → Tryck på RETURN. → Tryck OK.

### 3. Lägg till nytt djur till transponder när den är inläst

Tryck Registrera transp nr. → Tryck på Registrera ko nr. → ev kalvning och ev inseminering. Avsluta dubbelklicka på för att spara

### 4. Ändra djurnummer

Gå in på kokort/Sök ko → Tryck på → Reg nytt djur nr. → Tryck på → Tryck på Reg grupp id och kalvningsdatum → Tryck på

### 5. Radera djurnummer

Gå in på kokort → Välj djur → Tryck Tryck Kod 1239

### 6. Kolla djur i brunst

Rör vid blinkande skärm → Välj Kor i brunst

KO ID	GRUPPNAMN	DAGAR FRÅN KALVNING	BRUNST INDEX	OPTIMAL. INS. TIDPUNK	ANTAL DAGAR SEDA	DAGAR SEDAN INSEM
832	3	62	80	11	19	N/A
800	1	117	100	9	21	21
739	1	107	72	11	38	37

### 7. Kolla djur med låg idissling

Rör vid blinkande skärm → Välj Hälsorapport

Rosa färg = sjunker 50 min. över 3 dagar

KO ID	GRUPPNAMN	DAGAR FRÅN KALVNING	AKTIVITET LÄG	IDISSLING LÄG	DAGLIG IDISSLING	HÄLSOINDEX
2736	2	4	-20	-26	160	72
807	1	N/A	-15	-21	189	73
794	1	N/A	-8	-78	21	73
710	1	N/A	8	-39	166	78

### 8. Ändra grafikparametrar

På ko → Ko nr. → Ändra grafik → Tryck Välj eller radera inställningsmöjligheter

### 9. Massregistrering

Möjligheter → Stora händelser → Välj händelse → Välj djurnummer. Tryck

### 10. Kor utan brunst **Fungerar först efter 30 dagar**

Rapporter → Kor → Kor utan brunst



# Heatime HR



KO ID	GRUPPNAMN	DAGAR FRÅN KALV	ANTAL DAGAR SEDA	DAGAR SEDAN SEN. I	DRÄKTIGHETSUNDERSÖKN	DRA. UNDERSÖK R
747	1	332	N/A	N/A	N/A	N/A
803	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
794	1	N/A	45	N/A	N/A	N/A
805	1	N/A	53	N/A	N/A	N/A
797	1	82	66	N/A	N/A	N/A
757	1	400	N/A	290	N/A	N/A
738	1	665	N/A	543	15-03-26	POSITIV

## 11. Kor med oregelbunden brunst Fungerar först efter 30 dagar

Rapporter → Kor → Kor med oregelbunden brunst

KO ID	GRUPPNAMN	DAGAR FRÅN KALVNING	KOR UTAN BRUNST 30 DAGAR	ANTAL DAGAR SEDAN SENASTE B
817	2	48	4	1

## 12. Troligtvis dräktig

Rapporter → Kor → Troligtvis dräktig

## 13. Rätt datum/tid

Möjligheter → Användarinställning → PW 1239 → Parameter → Datum och tid → Ändre datum / tid → OK

## 14. Se rådata

På ko → Ko nr. → Ändra grafik → Tryck välj RÅDATA Tryck

## 15. Se antal avläsningar

På ko → Konummer → Tryck TIM. SED. SEN. AVLÄS 8

## 16. Registrera inseminering

Tryck på → DAGAR FRÅN INS: Därefter på

KOR I BRUNST JUST NU						
KO ID	GRUPPNAMN	DAGAR FRÅN KALVNING	BRUNST INDEX	OPTIMAL. INS. TIDPUNK	ANTAL DAGAR SEDA	DAGAR SEDAN INSEM
832	3	62	80	11	19	N/A
800	1	117	100	9		21 V
739	1	107	72	11	38	37

## 17. Djur försvinner från brunstlistan, när insemineringen är registrerad

Möjligheter PW 1239 → Användarinställning → Parametrar → Känslighet → Dagar utan ins.alarm. Sätt den till 1 dag

## 18. Alarm när, djuret tidigast skall visas i rapporten "Kor i brunst"

Möjligheter → Användarinställning → Parametrar → Rapport parameters. Under vilodagar efter kalvning skall det stå antal dagar efter kalvning, när man tidigast önskar att få brunst alarm



# Heatime HR



Föregående meny



Huvudmeny



Sök ko/transponder nr.



Redigera



Avsluta redigera



Spara



Radera (PW1239)



Ändra grafikinställning



Bekräfta



Annulera

Brunstindeks beräknas från *aktivitets-top*, *idisslingsfall*, *brunstlängd* og  *dagar sedan föregående brunst*.

HeatimeRuminAct® - Timer til brunst slut

28t 23t 18t 13t 8t 2t 1t -4t

Dårligt

OK

OK


- Forsøg på opspring
- Ændret adfærd - slikker
- Tilbageholdelse af mælk

Står for opspring

Optimalt at inseminere

Normal adfærd

Aktivitetskurven



Transponderen skall sitta på djurets vänstra sida!

